

SECTION 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE.
1.1. Identificateur de produit

Forme du produit: Substance
 Nom commercial: SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées.
1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Spec. d'usage industriel/professionnel: Industriel. Réservé à un usage professionnel
 Utilisation de la substance/mélange: Industriel

1.2.2. Usages déconseillés

Pas d'informations complémentaires disponibles.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES, S.A.
 Av. Europa parcela 1 – 7 (Polígono Industrial Constanti)
 43120 CONSTANTÍ – TARRAGONA - ESPAÑA
 TEL: + 34 977 524 650 FAX: + 34 977 524 651
afepasa@afepasa.com - www.afepasa.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence: +34 91 562 04 20 (Horaire d'attention : 08.00 – 17.00 de lundi a vendredi)

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)
 Skin irr. 2 H315
 Texte complet des phrases H: voir section 16

2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)
 Pictogrammes de danger (CLP)



GHS07

Mention d'avertissement (CLP):

Attention

Mentions de danger (CLP):

H315: Provoque une irritation cutanée

Phrases supplémentaires (CLP):

P261 Éviter de respirer les poussières

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et savon

EUH phrase:

EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

2.3. Autres dangers

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.1. Substance

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)
Soufre	N° CAS 7704-34-9 N° CE (EINECS) # 231-722-6 N° Index 016-094-00-1 N° REACH 01-2119487295-27	≥99	Skin irrit. 2, H315

Texte complet des phrases H : voir section 16

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité
Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

3.2. Mélange

Non applicable

SECTION 4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général	Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
Premiers soins après inhalation	Faire respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos.
Premiers soins après contact avec la peau.	Laver abondamment à l'eau et au savon. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Consulter immédiatement un médecin.
Premiers soins après contact oculaire	Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur persistent.
Premiers soins après ingestion	Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/lésions après contact avec la peau : Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés: Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée.
Agents d'extinction non appropriés: Ne pas utiliser un fort courant d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Les vapeurs peuvent s'enflammer/exploser en présence d'une source d'ignition
Danger d'explosion : Le soufre est un fort réducteur qui peut entraîner des explosions au contact d'agents oxydants.
Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Echauffement/combustion. Libération de gaz/vapeurs irritants.

5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie:
Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.
Protection en cas d'incendie:
Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. Appareil de protection respiratoire autonome isolant.

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTAL

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence.

6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence: Eloigner le personnel superflu.

6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

Procédures d'urgence : Aérer la zone

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage :
Sur le sol, balayer ou pelleter dans des conteneurs de rejet adéquats. Réduire à un minimum la production de poussières. Stocker à l'écart des autres matières.

6.4. Référence à d'autres sections

Voir section 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. Éviter des respirer les poussières.

Mesures d'hygiène :

Se laver les mains et les avant-bras soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniques : Prévoir une aspiration et/ou ventilation adéquate.

Conditions de stockage : Converser uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des. Sources d'inflammation. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. Appareils électriques et éclairages antidéflagrants mis à la terre.

Produits incompatibles: Oxydants puissants. Bases forts. Acides forts.

Matières incompatibles : Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil.

Lieu de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Pas de flamme nue, pas d'étincelles et ne pas fumer.

7.3. Utilisations finales particulières

Pas d'informations complémentaires disponibles.

SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Soufre (7704-34-9)	
PNEC (Orale)	
PNEC orale (empoisonnement secondaire)	0,22 mg/l

8.2. Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle: Éviter toute exposition inutile

Vêtements de protection – sélection du matériau : Porter une combinaison appropriée pour prévenir l'exposition de la peau.

Protection des mains : des gants de protection

Protection oculaire: Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité

Protection de la peau et du corps : Porter un vêtement de protection approprié

Protection des voies respiratoires : Porter un masque approprié



Contrôle de l'exposition de l'environnement :

Éviter le rejet dans l'environnement

Autres informations :

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité
Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	Solide
Apparence	Solide granulé
Couleur	Jaune
Odeur	Caractéristiques
Seuil olfactif	Aucune donnée disponible
pH	Aucune donnée disponible
Point de fusion/Point de congélation	119 °C
Point d'ébullition initial	445°C
Température d'auto-inflammation	Vase fermé : 160°C Vase ouvert : 175°C
Inflammabilité (solide, gaz)	Inflammable dans la présence de les suivantes matériaux ou conditions : flammes ouvertes, étincelles y décharges statiques y chaleur.
Temps de combustion	4 min
Vélocité de la combustion	<200 mm/s
Limites supérieurs/inferieurs d'explosivité o inflammabilité	Minimum : 35% Maximum : 1400%
Pression de vapeur	<0.000013kPa (20°C)
Densité de vapeur	1790 (Aire=1)
Densité relative	1,8
Solubilité	Insoluble dans l'eau
Température d'auto ignition	232° C
Log Pow	Aucune donnée disponible
Viscosité, cinématique	Aucune donnée disponible
Viscosité, dynamique	Aucune donnée disponible
Propriétés explosives	Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes	Lim. Inf. Explosive : 35 g/m ³ (S en poudre). Lim. Sup. Explosive: 1400 g/m ³ (S en poudre)

9.2. Autres informations

Aucune information additionnelle

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactive en conditions normales d'utilisation, stockage et transport.

10.2. Stabilité chimique

Stable en conditions normales

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Ne polymérise pas. Il n'y n'a pas de réactions dangereuses connus dans les conditions normales d'utilisation. Le soufre est un fort réducteur et en contact avec les agents oxydants peut provoquer explosions. La combustion du soufre produit des gazes acides comme le dioxyde de soufre ou brouillards de soufre vapeur/sulfure d'hydrogène en défets d'oxygène.

10.4. Conditions à éviter

Lumière directe du soleil. Les températures extrêmement haute ou baisse. Flammes et étincelles. Eliminer tous sources d'ignition.

10.5. Matières incompatibles

Agents oxydants. Acides forts. Bases forts.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Sulfure d'hydrogène. Oxydes de soufre. La combustion génère des gazes toxiques.

SECTION 11. INFORMATION TOXICOLOGIQUES

11.1. Information sure les effets toxicologiques

Toxicité aiguë: Non classé

Soufre (7704-34-9)	
DL50 orale	>2000 mg/kg
DL50 cutané rat	>2000 mg/kg
CL50 inhalation rat (poussières/brouillard – mg/l/4h)	5,43 mg/l/4h

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

Corrosion cutanée/irritation cutanée:	Provoque une irritation cutanée.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire :	Pas classé. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Sensibilisation respiratoire ou cutanée:	Pas classé. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Mutagenicité sur les cellules germinales:	Non classé. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Cancérogénicité:	Non classé. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Toxicité pour la reproduction:	Non classé. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles : (STOT – exposition unique)	Non classé. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Soufre (7704-34-9)

NOAEL, subchronic, orale, rat	1000 mg/kg (90 jours)
NOAEL, subaiguës, cutanée, rat	400 mg/kg (28 jours)
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) – exposition répétée)	Non classé. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Danger par aspiration:	Non classé. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles	Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

SECTION 12. INFORMATION ECOLOGIQUE

12.1. Toxicité

Soufre (7704-34-9)

CL50 poisson	< 14 ppm
CE50 Daphnie	> 5000 ppm

12.2. Persistance et dégradabilité

Soufre (7704-34-9)

Persistance et dégradabilité	Non établi. Le soufre rejeté dans l'environnement est rapidement oxydé, soit par des bactéries ou d'autres micro-organismes ou spontanément par la présence d'oxygène en formant des composés organiques du soufre. Dans l'eau et le sol ils existent les micro-organismes qui par oxydation et les réactions de réduction permettent l'absorption de ces composés par des plantes et des animaux supérieurs, en devenant une partie de la chaîne alimentaire des aliments.
------------------------------	---

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Soufre (7704-34-9)

Potentiel de bioaccumulation	Non établi
------------------------------	------------

12.4. Mobilité dans le sol

Soufre micronisé 0,5% huile de soja

Ecologie – sol	En général, le soufre a un cycle biologique et un mobilité semblable à celle de l'azote, caractéristique des substances nutritives essentielles pour le développement de la vie cellulaire. Ne pas soluble dans l'eau
----------------	---

12.5. Résultats des évaluations PBT et mPmB

Soufre micronisé 0,5% huile de soja

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII
Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité
Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

12.6. Autres effets néfastes

Indications complémentaires: Eviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets: Eliminer le contenu/réceptacle conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

Recommandations pour l'élimination des déchets: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Eliminer le contenu/réceptacle dans un centre agréé de collecte des déchets.

Indications complémentaires: Ne doit pas être éliminé dans des incinérateurs, la combustion pouvant dégager du SO₂ toxique pour l'homme et l'environnement.

Ecologie - déchets: Eviter le rejet dans l'environnement.

SECTION 14. INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT

Conformément aux exigences de ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numéro ONU				
14.2. Nom d'expédition des Nations Unies				
Description document de transport				
14.3. Classe(s) de danger pour le transport				
14.4. Groupe d'emballage				
14.5. Dangers pour l'environnement				
Dangereux pour l'environnement: NO	Dangereux pour l'environnement: NO Contaminant marine: NO	Dangereux pour l'environnement: NO	Dangereux pour l'environnement: NO	Dangereux pour l'environnement: NO
Pas d'informations supplémentaires disponibles				

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Transport par voie terrestre

Pas applicable

- Transport maritime

Pas applicable

- Transport aérien

Pas applicable

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et du Code IBC

Non applicable

SECTION 15. INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

15.1.1. Réglementations UE

Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH)

3.b. Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 3.1. à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 y 3.10	SOUFRE - soufre
--	-----------------

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'annexe XIV de REACH

15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour les substances suivantes de ce mélange

Soufre

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Sources des données:

REGLEMENT (CE) N° 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 de décembre de 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et modifiant le règlement CE N° 1907/2006.

Autres informations :

Aucun(e)

Texte des phrases H et EUH:

Skin irrit. 2	Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2
H315	Provoque une irritation cutanée

FDS UE (Annexe II REACH)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. .

SECTION 17. SCÉNARIO D'EXPOSITION

1. Utilisation de soufre comme produit intermédiaire; industrielle

Section 1 Titre du scénario d'exposition : Soufre	
Titre	
Utilisation de la substance comme produit intermédiaire	
Descripteur d'utilisation	
Secteur(s) d'utilisation	3,8,9
Catégories de processus	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15, 22, 23 <i>Pour de plus amples informations concernant la planification et l'attribution des codes PROC, consulter le Tableau 9.1</i>
Catégories de rejet dans l'environnement	6a
Catégorie de rejet dans l'environnement	ESVOC SpERC 6.1a.v1
Processus, tâches et activités couverts	
Utilisation de la substance comme produit intermédiaire Comprend les opérations de recyclage/de valorisation, de transfert de matières, de stockage, d'échantillonnage, ainsi que les activités de laboratoire associées, et les opérations de maintenance ou de chargement (y compris dans les navires /barges, wagons/camions, et conteneurs de vrac).	
Mode d'évaluation	
Voir Chapitre 3.	
Section 2 Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques	
Section 2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs	
Caractéristiques du produit	
Forme physique du produit	Solide à température et pression normales, liquide à température d'utilisation élevée, pression de vapeur < 0,5 kPa OC29
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire) G13
Quantité utilisée	Non applicable
Fréquence et la durée d'utilisation/exposition	Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire) G2
Facteurs humains non influencés par la gestion des risques	Non applicable
Autres conditions opérationnelles affectant à l'exposition	Opération réalisée à température élevée (> 20°C supérieure à la température ambiante). OC7 . Suppose qu'un bon niveau d'hygiène du travail est respecté. G1 .
Scénarios participants	Mesures spécifiques relatives à la gestion des risques et Conditions de fonctionnement
Mesures générales (agents irritants pour la peau) G19	Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la peau susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants (testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et signaler tout problème de peau pouvant se développer par la suite. E3
CS15 Expositions générales (systèmes clos).	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS15 Expositions générales (systèmes fermés) CS56 Avec prélèvement d'échantillon	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS15 Expositions générales (systèmes fermés) CS55 Processus par lots CS56 Avec prélèvement d'échantillon.	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS2 Echantillonnage	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS16 Expositions générales (systèmes ouverts)	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS36 Activités de laboratoire	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS14 Transferts de vrac CS81 Installations dédiées	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS39 Nettoyage et maintenance des équipements	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

CS85 Stockage de produits en vrac.

Aucune autre mesure spécifique identifiée. **E120**

Pour de plus amples informations concernant l'attribution des OC et des RMM identifiés, voir Annexes 1 et 2

Section 2.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement

Non applicable

Section 3 Estimation de l'exposition

3.1. Hygiène

L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication contraire). **G21**.

3.2. Environnement

Non applicable

Section 4 Directives pour vérifier la conformité avec le scénario d'exposition

4.1. Hygiène

Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau. **G32**. Les Mesures de gestion des risques sont basées sur la caractérisation qualitative des risques. **G37**.

Les données disponibles relatives aux dangers ne préconisent pas la nécessité d'établir un DNEL pour tout autre risque pour la santé. **G36**.

Il est conseillé aux utilisateurs de prendre en compte les valeurs limites d'exposition professionnelle nationales ou autres valeurs équivalentes. **G38**. Dans le cas où d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent veiller à ce qu'un niveau au moins équivalent soit appliqué pour la gestion des risques. **G23**.

4.2. Environnement

Non applicable

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

2. Utilisation de soufre comme liants et agents de démoulage; industrielle

Section 1 Titre du scénario d'exposition Soufre	
Titre	
Utilisation comme liants et agents de démoulage	
Descripteur d'utilisation	
Secteur(s) d'utilisation	3
Catégories de processus	1, 2, 3, 4, 6, 8a, 8b, 10, 13, 14 <i>Pour de plus amples informations concernant la planification et l'attribution des codes PROC, consulter le Tableau 9.1</i>
Catégories de rejet dans l'environnement	4
Catégorie de rejet dans l'environnement	ESVOC SpERC 4.10a.v1
Processus, tâches et activités couverts	
Couvre l'utilisation comme liants et agents de démoulage, y compris les transferts de matières, mélanges, applications (pulvérisation et broissage compris), moulages et coulages, et les opérations de traitement de déchets.	
Mode d'évaluation	
Voir Chapitre 3.	
Section 2 Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques	
Section 2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs	
Caractéristiques du produit	
Forme physique du produit	Solide à température et pression normales, liquide à température d'utilisation élevée, pression de vapeur < 0,5 kPa OC29
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire) G13
Quantité utilisée	Non applicable
Fréquence et la durée d'utilisation/exposition	Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire) G2
Facteurs humains non influencés par la gestion des risques	Non applicable
Autres conditions opérationnelles affectant à l'exposition	Opération réalisée à température élevée (> 20°C supérieure à la température ambiante). OC7 . Suppose qu'un bon niveau d'hygiène du travail est respecté. G1 .
Scénarios participants	Mesures spécifiques relatives à la gestion des risques et Conditions de fonctionnement
Mesures générales (agents irritants pour la peau) G19	Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la peau susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants (testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout déversement. Laver immédiatement la contamination de la peau. Assurer une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et signaler tout risque pour la peau pouvant se développer par la suite. E3 . D'autres mesures de protection de la peau, telles que l'utilisation de combinaisons étanches et de visières de protection peuvent s'avérer nécessaires au cours des activités à haute dispersion susceptibles d'entraîner un rejet d'aérosols en grande quantité, p.ex. la pulvérisation. E4 .
CS15 Expositions générales (systèmes clos).	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS15 Expositions générales (systèmes fermés) CS56 Avec prélèvement d'échantillon	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS15 Expositions générales (systèmes fermés). CS55 Processus par lots	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS56 Avec prélèvement d'échantillon.	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS16 Expositions générales (systèmes ouverts)	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS30 Opérations de mélange (systèmes ouverts)	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS98 Application par écoulement, lamineur, épandeur.	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS4 Trempage, immersion et déversement	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS130 Formation d'articles en moule	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

CS14 Transferts de vrac CS81 Installations dédiées	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS39 Nettoyage et maintenance des équipements	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
Pour de plus amples informations concernant l'attribution des OC et des RMM identifiés, voir Annexes 1 et 2	
Section 2.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement	
Non applicable	
Section 3 Estimation de l'exposition	
3.1. Hygiène	
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication contraire). G21 .	
3.2. Environnement	
Non applicable	
Section 4 Directives pour vérifier la conformité avec le scénario d'exposition	
4.1. Hygiène	
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau. G32 . Les Mesures de gestion des risques sont basées sur la caractérisation qualitative des risques. G37 . Les données disponibles relatives aux dangers ne préconisent pas la nécessité d'établir un DNEL pour tout autre risque pour la santé. G36 . Il est conseillé aux utilisateurs de prendre en compte les valeurs limites d'exposition professionnelle nationales ou autres valeurs équivalentes. G38 . Dans le cas où d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent veiller à ce qu'un niveau au moins équivalent soit appliqué pour la gestion des risques. G23 .	
4.2. Environnement	
Non applicable	

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

3. Utilisation de soufre comme liants et agents de démoulage; professionnelle

Section 1 Titre du scénario d'exposition Soufre	
Titre	
Utilisation comme liants et agents de démoulage	
Descripteur d'utilisation	
Secteur(s) d'utilisation	22
Catégories de processus	1, 2, 3, 4, 6, 8a, 8b, 10, 13, 14 <i>Pour de plus amples informations concernant la planification et l'attribution des codes PROC, consulter le Tableau 9.1</i>
Catégories de rejet dans l'environnement	8a, 8d
Catégorie de rejet dans l'environnement	ESVOC SpERC 8.10b.v1
Processus, tâches et activités couverts	
Couvre l'utilisation comme liants et agents de démoulage, y compris les transferts de matières, mélanges, applications par pulvérisation et brossage, et les opérations de traitement de déchets.	
Mode d'évaluation	
Voir Chapitre 3.	
Section 2 Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques	
Section 2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs	
Caractéristiques du produit	
Forme physique du produit	Solide à température et pression normales, liquide à température d'utilisation élevée, pression de vapeur < 0,5 kPa OC29
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire) G13
Quantité utilisée	Non applicable
Fréquence et la durée d'utilisation/exposition	Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire) G2
Facteurs humains non influencés par la gestion des risques	Non applicable
Autres conditions opérationnelles affectant à l'exposition	Opération réalisée à température élevée (> 20°C supérieure à la température ambiante). OC7 . Suppose qu'un bon niveau d'hygiène du travail est respecté. G1 .
Scénarios participants	
Mesures spécifiques relatives à la gestion des risques et Conditions	
Mesures générales (agents irritants pour la peau) G19	Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la peau susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants (testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout déversement. Laver immédiatement la contamination de la peau. Assurer une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et signaler tout risque pour la peau pouvant se développer par la suite. E3 . D'autres mesures de protection de la peau, telles que l'utilisation de combinaisons étanches et de visières de protection peuvent s'avérer nécessaires au cours des activités à haute dispersion susceptibles d'entraîner un rejet d'aérosols en grande quantité, p.ex. la pulvérisation. E4 .
CS15 Expositions générales (systèmes clos).	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS15 Expositions générales (systèmes fermés) CS56 Avec prélèvement d'échantillon	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS15 Expositions générales (systèmes fermés). CS55 Processus par lots	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS56 Avec prélèvement d'échantillon.	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS16 Expositions générales (systèmes ouverts)	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS30 Opérations de mélange (systèmes ouverts)	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS98 Application par écoulement, lamineur, épandeur.	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS4 Trempage, immersion et déversement	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS130 Formation d'articles en moule	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

CS14 Transferts de vrac CS81 Installations dédiées	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS39 Nettoyage et maintenance des équipements	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
Pour de plus amples informations concernant l'attribution des OC et des RMM identifiés, voir Annexes 1 et 2	
Section 2.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement	
Non applicable	
Section 3 Estimation de l'exposition	
3.1. Hygiène	
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication contraire). G21 .	
3.2. Environnement	
Non applicable	
Section 4 Directives pour vérifier la conformité avec le scénario d'exposition	
4.1. Hygiène	
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau. G32 . Les Mesures de gestion des risques sont basées sur la caractérisation qualitative des risques. G37 . Les données disponibles relatives aux dangers ne préconisent pas la nécessité d'établir un DNEL pour tout autre risque pour la santé. G36 . Il est conseillé aux utilisateurs de prendre en compte les valeurs limites d'exposition professionnelle nationales ou autres valeurs équivalentes. G38 . Dans le cas où d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent veiller à ce qu'un niveau au moins équivalent soit appliqué pour la gestion des risques. G23 .	
4.2. Environnement	
Non applicable	

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

4. Fabrication de soufre; industrielle

Section 1 Titre du scénario d'exposition : Soufre	
Titre	
Fabrication de substance	
Descripteur d'utilisation	
Secteur(s) d'utilisation	3, 8, 9
Catégories de processus	1,2,3,4,8a,8b,15 <i>Pour de plus amples informations concernant la planification et l'attribution des codes PROC, consulter le Tableau 9.1</i>
Catégories de rejet dans l'environnement	1,4
Catégorie de rejet dans l'environnement	ESVOC SpERC 1.1.v1
Processus, tâches et activités couverts	
Fabrication ou utilisation de la substance comme réactif de procédé ou agent d'extraction. Comprend les opérations de recyclage/de valorisation, de transfert de matières, de stockage, d'échantillonnage, ainsi que les activités de laboratoire associées, et les opérations de maintenance ou de chargement (y compris dans les navires /barges, wagons/camions, et conteneurs de vrac).	
Mode d'évaluation	
Voir Chapitre 3.	
Section 2 Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques	
Section 2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs	
Caractéristiques du produit	
Forme physique du produit	Solide à température et pression normales, liquide à température d'utilisation élevée, pression de vapeur < 0,5 kPa OC29
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire) G13
Quantité utilisée	Non applicable
Fréquence et la durée d'utilisation/exposition	Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire) G2
Facteurs humains non influencés par la gestion des risques	Non applicable
Autres conditions opérationnelles affectant à l'exposition	Opération réalisée à température élevée (> 20°C supérieure à la température ambiante). OC7 . Suppose qu'un bon niveau d'hygiène du travail est respecté. G1 .
Scénarios participants	Mesures spécifiques relatives à la gestion des risques et Conditions de fonctionnement
Mesures générales (agents irritants pour la peau) G19	Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la peau susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants (testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et signaler tout problème de peau pouvant se développer par la suite. E3
CS15 Expositions générales (systèmes clos).	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS15 Expositions générales (systèmes fermés) CS56 Avec prélèvement d'échantillon	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS15 Expositions générales (systèmes fermés) CS55 Processus par lots CS56 Avec prélèvement d'échantillon.	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS2 Echantillonnage	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS16 Expositions générales (systèmes ouverts)	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS36 Activités de laboratoire	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS14 Transferts de vrac CS81 Installations dédiées	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS39 Nettoyage et maintenance des équipements	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS85 Stockage de produits en vrac.	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
Pour de plus amples informations concernant l'attribution des OC et des RMM identifiés, voir Annexes 1 et 2	

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

Section 2.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement

Non applicable

Section 3 Estimation de l'exposition

3.1. Hygiène

L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication contraire). **G21**.

3.2. Environnement

Non applicable

Section 4 Directives pour vérifier la conformité avec le scénario d'exposition

4.1. Hygiène

Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau.

G32. Les Mesures de gestion des risques sont basées sur la caractérisation qualitative des risques. **G37**.

Les données disponibles relatives aux dangers ne préconisent pas la nécessité d'établir un DNEL pour tout autre risque pour la santé.

G36. Il est conseillé aux utilisateurs de prendre en compte les valeurs limites d'exposition professionnelle nationales ou autres valeurs équivalentes. **G38**. Dans le cas où d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent veiller à ce qu'un niveau au moins équivalent soit appliqué pour la gestion des risques. **G23**.

4.2. Environnement

Non applicable

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

5. Distribution de soufre; industrielle

Section 1 Titre du scénario d'exposition : Soufre	
Titre	
Distribution de la substance	
Descripteur d'utilisation	
Secteur(s) d'utilisation	3
Catégories de processus	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15 <i>Pour de plus amples informations concernant la planification et l'attribution des codes PROC, consulter le Tableau 9.1</i>
Catégories de rejet dans l'environnement	1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7
Catégorie de rejet dans l'environnement	ESVOC SpERC 1.1b.v1
Processus, tâches et activités couverts	
Chargement de vrac (y compris les navires /barges, wagons/camions et chargement de GRV) et reconditionnement (y compris dans des fûts et petits emballages) de la substance, y compris l'échantillonnage de cette dernière, son stockage, son déchargement, son entretien ainsi que les activités de laboratoire annexes.	
Mode d'évaluation	
Voir Chapitre 3.	
Section 2 Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques	
Section 2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs	
Caractéristiques du produit	
Forme physique du produit	Solide à température et pression normales, liquide à température d'utilisation élevée, pression de vapeur < 0,5 kPa OC29
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire) G13
Quantité utilisée	Non applicable
Fréquence et la durée d'utilisation/exposition	Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire) G2
Facteurs humains non influencés par la gestion des risques	Non applicable
Autres conditions opérationnelles affectant à l'exposition	Opération réalisée à température élevée (> 20°C supérieure à la température ambiante). OC7 . Suppose qu'un bon niveau d'hygiène du travail est respecté. G1 .
Scénarios participants	Mesures spécifiques relatives à la gestion des risques et Conditions de fonctionnement
Mesures générales (agents irritants pour la peau) G19	Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la peau susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants (testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout déversement. Laver immédiatement toute contamination de la peau. Assurer une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et signaler tout problème de peau pouvant se développer par la suite. E3
CS15 Expositions générales (systèmes clos).	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS15 Expositions générales (systèmes fermés) CS56 Avec prélèvement d'échantillon	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS15 Expositions générales (systèmes fermés) CS55 Processus par lots CS56 Avec prélèvement d'échantillon.	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS2 Echantillonnage	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS16 Expositions générales (systèmes ouverts)	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS36 Activités de laboratoire	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS14 Transferts de vrac CS81 Installations dédiées	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS7 Remplissage de petits récipients	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS39 Nettoyage et maintenance des équipements	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS85 Stockage de produits en vrac.	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
Pour de plus amples informations concernant l'attribution des OC et des RMM identifiés, voir Annexes 1 et 2.	

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

Section 2.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement

Non applicable

Section 3 Estimation de l'exposition

3.1. Hygiène

L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication contraire). **G21.**

3.2. Environnement

Non applicable

Section 4 Directives pour vérifier la conformité avec le scénario d'exposition

4.1. Hygiène

Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau. **G32.** Les Mesures de gestion des risques sont basées sur la caractérisation qualitative des risques. **G37.**

Les données disponibles relatives aux dangers ne préconisent pas la nécessité d'établir un DNEL pour tout autre risque pour la santé. **G36.**

Il est conseillé aux utilisateurs de prendre en compte les valeurs limites d'exposition professionnelle nationales ou autres valeurs équivalentes. **G38.** Dans le cas où d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent veiller à ce qu'un niveau au moins équivalent soit appliqué pour la gestion des risques. **G23.**

4.2. Environnement

Non applicable

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

6. Formulation et (re)conditionnement de soufre; industriels

Section 1 Titre du scénario d'exposition : Soufre	
Titre	
Formulation et (re)conditionnement de substances et de mélanges	
Descripteur d'utilisation	
Secteur(s) d'utilisation	3,10
Catégories de processus	1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 15, 23, 24 <i>Pour de plus amples informations concernant la planification et l'attribution des codes PROC, consulter le Tableau 9.1</i>
Catégories de rejet dans l'environnement	2
Catégorie de rejet dans l'environnement	ESVOC SpERC 2.2.v1
Processus, tâches et activités couverts	
Chargement de vrac (y compris les navires /barges, wagons/camions et chargement de GRV) et reconditionnement (y compris dans des fûts et petits emballages) de la substance, y compris l'échantillonnage de cette dernière, son stockage, son déchargement, son entretien ainsi que les activités de laboratoire annexes.	
Mode d'évaluation	
Voir Chapitre 3.	
Section 2 Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques	
Section 2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs	
Caractéristiques du produit	
Forme physique du produit	Solide à température et pression normales, liquide à température d'utilisation élevée, pression de vapeur < 0,5 kPa OC29
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire) G13
Quantité utilisée	Non applicable
Fréquence et la durée d'utilisation/exposition	Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire) G2
Facteurs humains non influencés par la gestion des risques	Non applicable
Autres conditions opérationnelles affectant à l'exposition	Opération réalisée à température élevée (> 20°C supérieure à la température ambiante). OC7 . Suppose qu'un bon niveau d'hygiène du travail est respecté. G1 .
Scénarios participants	Mesures spécifiques relatives à la gestion des risques et Conditions de fonctionnement
Mesures générales (agents irritants pour la peau) G19	Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la peau susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants (testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout déversement. Laver immédiatement la contamination de la peau. Assurer une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et signaler tout risque pour la peau pouvant se développer par la suite. E3
CS15 Expositions générales (systèmes clos).	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS15 Expositions générales (systèmes fermés) CS56 Avec prélèvement d'échantillon	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS15 Expositions générales (systèmes fermés) CS55 Processus par lots CS56 Avec prélèvement d'échantillon.	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS2 Echantillonnage	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS16 Expositions générales (systèmes ouverts)	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS30 Opérations de mélange (systèmes ouverts)	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS512 Broyage, meulage et activités similaires.	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS7 Remplissage de petits récipients	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS 53 Pastillage	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS36 Activités de laboratoire	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS14 Transferts de vrac CS81 Installations dédiées	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

CS39 Nettoyage et maintenance des équipements	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS16 Expositions générales (systèmes ouverts) CS111 Températures élevées	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS85 Stockage de produits en vrac.	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
Pour de plus amples informations concernant l'attribution des OC et des RMM identifiés, voir Annexes 1 et 2	
Section 2.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement	
Non applicable	
Section 3 Estimation de l'exposition	
3.1. Hygiène	
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication contraire). G21.	
3.2. Environnement	
Non applicable	
Section 4 Directives pour vérifier la conformité avec le scénario d'exposition	
4.1. Hygiène	
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau. G32. Les Mesures de gestion des risques sont basées sur la caractérisation qualitative des risques. G37. Les données disponibles relatives aux dangers ne préconisent pas la nécessité d'établir un DNEL pour tout autre risque pour la santé. G36. Il est conseillé aux utilisateurs de prendre en compte les valeurs limites d'exposition professionnelle nationales ou autres valeurs équivalentes. G38. Dans le cas où d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent veiller à ce qu'un niveau au moins équivalent soit appliqué pour la gestion des risques. G23.	
4.2. Environnement	
Non applicable	

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

7. Utilisation de soufre dans les produits de l'agrochimie; professionnelle

Section 1 Titre du scénario d'exposition : Soufre	
Titre	
Utilisations dans des produits de l'agrochimie	
Descripteur d'utilisation	
Secteur(s) d'utilisation	22
Catégories de processus	1, 4, 8a, 8b, 11, 13 <i>Pour de plus amples informations concernant la planification et l'attribution des codes PROC, consulter le Tableau 9.1</i>
Catégories de rejet dans l'environnement	8a,8b
Catégorie de rejet dans l'environnement	ESVOC SpERC 8.11a.v1
Processus, tâches et activités couverts	
Utiliser comme excipient agrochimique pour l'application par pulvérisation manuelle ou mécanique, production de fumées et brumisation, y compris le nettoyage et l'élimination des équipements.	
Mode d'évaluation	
Voir Chapitre 3.	
Section 2 Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques	
Section 2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs	
Caractéristiques du produit	
Forme physique du produit	Solide à température et pression normales, liquide à température d'utilisation élevée, pression de vapeur < 0,5 kPa OC29
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire) G13
Quantité utilisée	Non applicable
Fréquence et la durée d'utilisation/exposition	Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire) G2
Facteurs humains non influencés par la gestion des risques	Non applicable
Autres conditions opérationnelles affectant à l'exposition	Opération réalisée à température élevée (> 20°C supérieure à la température ambiante). OC7 . Suppose qu'un bon niveau d'hygiène du travail est respecté. G1 .
Scénarios participants	Mesures spécifiques relatives à la gestion des risques et Conditions de fonctionnement
Mesures générales (agents irritants pour la peau) G19	Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la peau susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants (testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout déversement. Laver immédiatement la contamination de la peau. Assurer une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et signaler tout risque pour la peau pouvant se développer par la suite. E3 . D'autres mesures de protection de la peau, telles que l'utilisation de combinaisons étanches et de visières de protection peuvent s'avérer nécessaires au cours des activités à haute dispersion susceptibles d'entraîner un rejet d'aérosols en grande quantité, p.ex. la pulvérisation. E4 .
CS15 Expositions générales (systèmes clos)	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS16 Expositions générales (systèmes ouverts)	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS14 Transferts de vrac CS81 Installations dédiées	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS10 Pulvérisation	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS4 Trempage, immersion et déversement	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS39 Nettoyage et maintenance des équipements	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
Pour de plus amples informations concernant l'attribution des OC et des RMM identifiés, voir Annexes 1 et 2	
Section 2.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement	
Non applicable	
Section 3 Estimation de l'exposition	
3.1. Hygiène	

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication contraire). **G21**.

3.2. Environnement

Non applicable

Section 4 Directives pour vérifier la conformité avec le scénario d'exposition

4.1. Hygiène

Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau. **G32**. Les Mesures de gestion des risques sont basées sur la caractérisation qualitative des risques. **G37**.

Les données disponibles relatives aux dangers ne préconisent pas la nécessité d'établir un DNEL pour tout autre risque pour la santé. **G36**. Il est conseillé aux utilisateurs de prendre en compte les valeurs limites d'exposition professionnelle nationales ou autres valeurs équivalentes. **G38**. Dans le cas où d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent veiller à ce qu'un niveau au moins équivalent soit appliqué pour la gestion des risques. **G23**.

4.2. Environnement

Non applicable

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

8. Utilisation de soufre dans les produits de l'agrochimie; consommateur

Section 1 Titre du scénario d'exposition : Soufre					
Titre					
Utilisation dans des produits de l'agrochimie					
Descripteur d'utilisation					
Secteur(s) d'utilisation	22				
Catégories de produits	12,22,27 Pour de plus amples informations concernant la planification et l'attribution des codes PROC, consulter le Tableau 1				
Catégories de rejet dans l'environnement	8a,8d				
Catégorie de rejet dans l'environnement	ESVOC SpERC 8.11b.v1				
Processus, tâches et activités couverts					
Couvre l'utilisation de produits agrochimiques par les consommateurs sous les formes liquide et solide.					
Mode d'évaluation					
Voir Chapitre 3..					
Section 2 Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques					
Section 2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs					
Caractéristiques du produit					
Forme physique du produit	Solide à température et pression normales, liquide à température d'utilisation élevée, pression de vapeur < 0,5 kPa OC29				
Concentration de la substance dans le produit	Sauf mention contraire, couvre les concentrations allant jusqu'à 100%. [ConsOC1].				
Quantités utilisées	Sauf mention contraire, couvre les quantités allant jusqu'à 37 500 g. [ConsOC2]. ; couvre les zones de contact avec la peau allant jusqu'à 6 600 cm ² . [ConsOC5].				
Fréquence et la durée d'utilisation/exposition	Sauf mention contraire, couvre une fréquence d'utilisation allant jusqu'à 4 fois par jour [ConsOC4]. ; couvre l'exposition jusqu'à 8 heures/utilisation [ConsOC14].				
Autres conditions opérationnelles affectant à l'exposition	Sauf mention contraire, suppose une utilisation à température ambiante. [ConsOC15]. ; suppose une utilisation dans une pièce de 20 m ³ . [ConsOC11]. , suppose une utilisation avec une ventilation normale. [ConsOC8].				
Catégorie de produits	Mesures spécifiques relatives à la gestion des risques et Conditions de fonctionnement				
PC12 : Fertilisants	<table border="1"> <tr> <td>OC</td> <td>Sauf mention contraire, couvre les concentrations allant jusqu'à 90%. [ConsOC1]. ; couvre les utilisations allant jusqu'à 1 jours/an [ConsOC3]. ; couvre un nombre d'utilisations allant jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation [ConsOC4]. ; couvre les zones de contact avec la peau allant jusqu'à 857,50 cm². [ConsOC5]. ; pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à 0,3 g [ConsOC13]. ; pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à 2 500 g. [ConsOC2]. ; couvre l'utilisation en extérieur. [ConsOC12].</td> </tr> <tr> <td>RMM</td> <td>Pas de RMM spécifique identifié outre ces CO mentionnées</td> </tr> </table>	OC	Sauf mention contraire, couvre les concentrations allant jusqu'à 90%. [ConsOC1]. ; couvre les utilisations allant jusqu'à 1 jours/an [ConsOC3]. ; couvre un nombre d'utilisations allant jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation [ConsOC4]. ; couvre les zones de contact avec la peau allant jusqu'à 857,50 cm ² . [ConsOC5]. ; pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à 0,3 g [ConsOC13]. ; pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à 2 500 g. [ConsOC2]. ; couvre l'utilisation en extérieur. [ConsOC12].	RMM	Pas de RMM spécifique identifié outre ces CO mentionnées
OC	Sauf mention contraire, couvre les concentrations allant jusqu'à 90%. [ConsOC1]. ; couvre les utilisations allant jusqu'à 1 jours/an [ConsOC3]. ; couvre un nombre d'utilisations allant jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation [ConsOC4]. ; couvre les zones de contact avec la peau allant jusqu'à 857,50 cm ² . [ConsOC5]. ; pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à 0,3 g [ConsOC13]. ; pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à 2 500 g. [ConsOC2]. ; couvre l'utilisation en extérieur. [ConsOC12].				
RMM	Pas de RMM spécifique identifié outre ces CO mentionnées				
PC22 : Préparations pour pelouses et jardins, y compris les fertilisants	<table border="1"> <tr> <td>OC</td> <td>Les produits contenant un fort pourcentage de soufre (supposé à 90 %) sont vendus pour l'acidification des sols, pour traiter certaines maladies des plantes (ex : la gale des pommes de terre) et comme répulsifs contre les vers. Les produits sont fournis sous forme de prill (granulés) en sacs de 1 kg. La fréquence d'application recommandée est de l'ordre d'une once (env. 28,35 g) par an. L'évaluation de l'exposition est réalisée en utilisant l'outil d'évaluation pour les consommateurs de l'ESIG, avec des valeurs de bande < 0,1 (Annexe 1.c).</td> </tr> <tr> <td>RMM</td> <td>Pas de RMM spécifique identifié outre ces CO mentionnées</td> </tr> </table>	OC	Les produits contenant un fort pourcentage de soufre (supposé à 90 %) sont vendus pour l'acidification des sols, pour traiter certaines maladies des plantes (ex : la gale des pommes de terre) et comme répulsifs contre les vers. Les produits sont fournis sous forme de prill (granulés) en sacs de 1 kg. La fréquence d'application recommandée est de l'ordre d'une once (env. 28,35 g) par an. L'évaluation de l'exposition est réalisée en utilisant l'outil d'évaluation pour les consommateurs de l'ESIG, avec des valeurs de bande < 0,1 (Annexe 1.c).	RMM	Pas de RMM spécifique identifié outre ces CO mentionnées
OC	Les produits contenant un fort pourcentage de soufre (supposé à 90 %) sont vendus pour l'acidification des sols, pour traiter certaines maladies des plantes (ex : la gale des pommes de terre) et comme répulsifs contre les vers. Les produits sont fournis sous forme de prill (granulés) en sacs de 1 kg. La fréquence d'application recommandée est de l'ordre d'une once (env. 28,35 g) par an. L'évaluation de l'exposition est réalisée en utilisant l'outil d'évaluation pour les consommateurs de l'ESIG, avec des valeurs de bande < 0,1 (Annexe 1.c).				
RMM	Pas de RMM spécifique identifié outre ces CO mentionnées				
PC27_n : Produits de protection des plantes	<table border="1"> <tr> <td>OC</td> <td>Sauf mention contraire, couvre les concentrations allant jusqu'à 90%. [ConsOC1]. ; couvre les utilisations allant jusqu'à 1 jours/an [ConsOC3]. ; couvre un nombre d'utilisations allant jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation [ConsOC4]. ; couvre les zones de contact avec la peau allant jusqu'à 857,50 cm². [ConsOC5]. ; pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à 0,3 g [ConsOC13]. ; pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à 2 500 g. [ConsOC2]. ; couvre l'utilisation en extérieur. [ConsOC12].</td> </tr> </table>	OC	Sauf mention contraire, couvre les concentrations allant jusqu'à 90%. [ConsOC1]. ; couvre les utilisations allant jusqu'à 1 jours/an [ConsOC3]. ; couvre un nombre d'utilisations allant jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation [ConsOC4]. ; couvre les zones de contact avec la peau allant jusqu'à 857,50 cm ² . [ConsOC5]. ; pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à 0,3 g [ConsOC13]. ; pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à 2 500 g. [ConsOC2]. ; couvre l'utilisation en extérieur. [ConsOC12].		
OC	Sauf mention contraire, couvre les concentrations allant jusqu'à 90%. [ConsOC1]. ; couvre les utilisations allant jusqu'à 1 jours/an [ConsOC3]. ; couvre un nombre d'utilisations allant jusqu'à 1 fois/jour d'utilisation [ConsOC4]. ; couvre les zones de contact avec la peau allant jusqu'à 857,50 cm ² . [ConsOC5]. ; pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à 0,3 g [ConsOC13]. ; pour chaque utilisation, couvre les quantités allant jusqu'à 2 500 g. [ConsOC2]. ; couvre l'utilisation en extérieur. [ConsOC12].				

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

	RMM	Pas de RMM spécifique identifié outre ces CO mentionnées
<i>Pour de plus amples informations concernant l'attribution des OC et des RMM identifiés, voir Annexes 1 et 2</i>		
Section 2.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement		
Non applicable		
Section 3 Estimation de l'exposition		
3.1. Hygiène		
L'outil ECETOC d'évaluation ciblée des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition pour les consommateurs, conformément au contenu du rapport ECETOC n°107 et du Chapitre R15 du Document d'orientation technique IR&CSA. Les déterminants de l'exposition sont indiqués lorsqu'ils sont différents de ces sources. G39		
3.2. Environnement		
Non applicable		
Section 4 Directives pour vérifier la conformité avec le scénario d'exposition		
4.1. Hygiène		
Les risques d'exposition prévus ne doivent pas dépasser les valeurs de référence consommateurs qui sont applicables dès lors que les mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles décrites en Section 2 sont mises en œuvre. G39 . Dans le cas où d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent veiller à ce qu'un niveau au moins équivalent soit appliqué pour la gestion des risques. G23 .		
4.2. Environnement		
Non applicable		

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

9. Utilisation de soufre pour les applications dans le cadre de constructions ou de travaux routiers; professionnelle

Section 1 Titre du scénario d'exposition : Soufre	
Titre	
Utilisation dans les applications dans le cadre de constructions ou de travaux routiers	
Descripteur d'utilisation	
Secteur(s) d'utilisation	22
Catégories de processus	8a,8b,9,10,11,13 <i>Pour de plus amples informations concernant la planification et l'attribution des codes PROC, consulter le Tableau 9.1</i>
Catégories de rejet dans l'environnement	8d,8f
Catégorie de rejet dans l'environnement	ESVOC SpERC 8.15.v1
Processus, tâches et activités couverts	
Application de revêtements de surface et de liants dans les activités de construction et de travaux routiers, y compris le pavage, l'application manuelle de mastic et l'application de couverture et de membrane d'étanchéité.	
Mode d'évaluation	
Voir Chapitre 3.	
Section 2 Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques	
Section 2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs	
Caractéristiques du produit	
Forme physique du produit	Solide à température et pression normales, liquide à température d'utilisation élevée, pression de vapeur < 0,5 kPa OC29
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire) G13
Quantité utilisée	Non applicable
Fréquence et la durée d'utilisation/exposition	Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire) G2
Facteurs humains non influencés par la gestion des risques	Non applicable
Autres conditions opérationnelles affectant à l'exposition	Opération réalisée à température élevée (> 20°C supérieure à la température ambiante). OC7 . Suppose qu'un bon niveau d'hygiène du travail est respecté. G1 .
Catégorie de produits	Mesures spécifiques relatives à la gestion des risques et Conditions de fonctionnement
Mesures générales (agents irritants pour la peau) G19	Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la peau susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants (testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout déversement. Laver immédiatement la contamination de la peau. Assurer une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et signaler tout risque pour la peau pouvant se développer par la suite. E3 . D'autres mesures de protection de la peau, telles que l'utilisation de combinaisons étanches et de visières de protection peuvent s'avérer nécessaires au cours des activités à haute dispersion susceptibles d'entraîner un rejet d'aérosols en grande quantité, p.ex. la pulvérisation. E4 .
CS14 Transferts de vrac CS81 Installations dédiées	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS7 Remplissage de petits récipients	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS98 Application par écoulement, lamineur, épandeur	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS10 Pulvérisation	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS4 Trempage, immersion et déversement.	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS39 Nettoyage et maintenance des équipements	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
Pour de plus amples informations concernant l'attribution des OC et des RMM identifiés, voir Annexes 1 et 2	
Section 2.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement	
Non applicable	
Section 3 Estimation de l'exposition	
3.1. Hygiène	

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication contraire). **G21**.

3.2. Environnement

Non applicable

Section 4 Directives pour vérifier la conformité avec le scénario d'exposition

4.1. Hygiène

Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau. **G32**. Les Mesures de gestion des risques sont basées sur la caractérisation qualitative des risques. **G37**.

Les données disponibles relatives aux dangers ne préconisent pas la nécessité d'établir un DNEL pour tout autre risque pour la santé. **G36**.

Il est conseillé aux utilisateurs de prendre en compte les valeurs limites d'exposition professionnelle nationales ou autres valeurs équivalentes. **G38**. Dans le cas où d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent veiller à ce qu'un niveau au moins équivalent soit appliqué pour la gestion des risques. **G23**.

4.2. Environnement

Non applicable

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

10. Utilisation de soufre dans la production et le traitement de caoutchouc; industrielle

Section 1 Titre du scénario d'exposition : Soufre	
Titre	
Production et traitement de caoutchouc	
Descripteur d'utilisation	
Secteur(s) d'utilisation	3,10,11
Catégories de processus	1,2,3,4,5,6,7,8a,8b,9,13,14,15,21 <i>Pour de plus amples informations concernant la planification et l'attribution des codes PROC, consulter le Tableau 9.1</i>
Catégories de rejet dans l'environnement	1,4,6d
Catégorie de rejet dans l'environnement	ESVOC SpERC 4.19.v1
Processus, tâches et activités couverts	
Fabrication de pneus et d'articles généraux en caoutchouc, y compris le traitement du caoutchouc brut (non vulcanisé), la manipulation et le mélange d'additifs du caoutchouc, le calandrage, la vulcanisation, le refroidissement et la finition ainsi que l'entretien.	
Mode d'évaluation	
Voir Chapitre 3.	
Section 2 Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques	
Section 2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs	
Caractéristiques du produit	
Forme physique du produit	Solide à température et pression normales, liquide à température d'utilisation élevée, pression de vapeur < 0,5 kPa OC29
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire) G13
Quantité utilisée	Non applicable
Fréquence et la durée d'utilisation/exposition	Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire) G2
Facteurs humains non influencés par la gestion des risques	Non applicable
Autres conditions opérationnelles affectant à l'exposition	Opération réalisée à température élevée (> 20°C supérieure à la température ambiante). OC7 . Suppose qu'un bon niveau d'hygiène du travail est respecté. G1 .
Catégorie de produits	Mesures spécifiques relatives à la gestion des risques et Conditions de fonctionnement
Mesures générales (agents irritants pour la peau) G19	Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la peau susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants (testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout déversement. Laver immédiatement la contamination de la peau. Assurer une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et signaler tout risque pour la peau pouvant se développer par la suite. E3 . D'autres mesures de protection de la peau, telles que l'utilisation de combinaisons étanches et de visières de protection peuvent s'avérer nécessaires au cours des activités à haute dispersion susceptibles d'entraîner un rejet d'aérosols en grande quantité, p.ex. la pulvérisation. E4 .
CS15 Expositions générales (systèmes clos).	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS15 Expositions générales (systèmes fermés) CS56 Avec prélèvement d'échantillon	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS 15 Expositions générales (systèmes clos) CS55 Processus par lots CS56 Avec prélèvement d'échantillon	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS16 Expositions générales (systèmes ouverts)	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS30 Opérations de mélange (systèmes ouverts)	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS64 Calandrage (y compris les mélangeurs Banburys) CS70 Vulcanisation CS71 Refroidissement d'articles vulcanisés	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS10 Pulvérisation	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120
CS90 Pesage à petite échelle	Aucune autre mesure spécifique identifiée. E120

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

CS4 Trempage, immersion et déversement	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS73 Compression de granulés de caoutchouc non vulcanisés	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS102 Opération de finition	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS36 Activités de laboratoire	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS14 Transferts de vrac CS81 Installations dédiées	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS39 Nettoyage et maintenance des équipements	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
Pour de plus amples informations concernant l'attribution des OC et des RMM identifiés, voir Annexes 1 et 2	
Section 2.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement	
Non applicable	
Section 3 Estimation de l'exposition	
3.1. Hygiène	
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication contraire). G21 .	
3.2. Environnement	
Non applicable	
Section 4 Directives pour vérifier la conformité avec le scénario d'exposition	
4.1. Hygiène	
Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau. G32 . Les Mesures de gestion des risques sont basées sur la caractérisation qualitative des risques. G37 . Les données disponibles relatives aux dangers ne préconisent pas la nécessité d'établir un DNEL pour tout autre risque pour la santé. G36 . Il est conseillé aux utilisateurs de prendre en compte les valeurs limites d'exposition professionnelle nationales ou autres valeurs équivalentes. G38 . Dans le cas où d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent veiller à ce qu'un niveau au moins équivalent soit appliqué pour la gestion des risques. G23 .	
4.2. Environnement	
Non applicable	

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

11. Utilisation de soufre comme carburant; industrielle

Section 1 Titre du scénario d'exposition : Soufre	
Titre	
Utilisation comme un carburant	
Descripteur d'utilisation	
Secteur(s) d'utilisation	3
Catégories de processus	1,2,3,4,8a,8b,16 <i>Pour de plus amples informations concernant la planification et l'attribution des codes PROC, consulter le Tableau 9.1</i>
Catégories de rejet dans l'environnement	7
Catégorie de rejet dans l'environnement	ESVOC SpERC 7.12a.v1
Processus, tâches et activités couverts	
Couvre l'utilisation comme combustible (ou comme additifs de carburant et composant d'additifs) et comprend les activités associées à son transfert, à son utilisation, à l'entretien du matériel, et au traitement des déchets.	
Mode d'évaluation	
Voir Chapitre 3.	
Section 2 Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques	
Section 2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs	
Caractéristiques du produit	
Forme physique du produit	Solide à température et pression normales, liquide à température d'utilisation élevée, pression de vapeur < 0,5 kPa OC29
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire) G13
Quantité utilisée	Non applicable
Fréquence et la durée d'utilisation/exposition	Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire) G2
Facteurs humains non influencés par la gestion des risques	Non applicable
Autres conditions opérationnelles affectant à l'exposition	Opération réalisée à température élevée (> 20°C supérieure à la température ambiante). OC7 . Suppose qu'un bon niveau d'hygiène du travail est respecté. G1 .
Scénarios participants	Mesures spécifiques relatives à la gestion des risques et Conditions de fonctionnement
Mesures générales (agents irritants pour la peau) G19	Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la peau susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants (testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout déversement. Laver immédiatement la contamination de la peau. Assurer une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et signaler tout risque pour la peau pouvant se développer par la suite. E3 .
CS15 Expositions générales (systèmes clos).	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS15 Expositions générales (systèmes fermés) CS56 Avec prélèvement d'échantillon	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS15 Expositions générales (systèmes clos) CS55 Processus par lots CS56 Avec prélèvement d'échantillon	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS2 Echantillonnage	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS16 Expositions générales (systèmes ouverts)	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS 107 (systèmes clos)	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS14 Transferts de vrac CS81 Installations dédiées	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS39 Nettoyage et maintenance des équipements	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS85 Stockage de produits en vrac.	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
Pour de plus amples informations concernant l'attribution des OC et des RMM identifiés, voir Annexes 1 et 2	
Section 2.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement	
Non applicable	

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

Section 3 Estimation de l'exposition

3.1. Hygiène

L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication contraire). **G21.**

3.2. Environnement

Non applicable

Section 4 Directives pour vérifier la conformité avec le scénario d'exposition

4.1. Hygiène

Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau. **G32.** Les Mesures de gestion des risques sont basées sur la caractérisation qualitative des risques. **G37.**

Les données disponibles relatives aux dangers ne préconisent pas la nécessité d'établir un DNEL pour tout autre risque pour la santé. **G36.**

Il est conseillé aux utilisateurs de prendre en compte les valeurs limites d'exposition professionnelle nationales ou autres valeurs équivalentes. **G38.** Dans le cas où d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent veiller à ce qu'un niveau au moins équivalent soit appliqué pour la gestion des risques. **G23.**

4.2. Environnement

Non applicable

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

12. Utilisation de soufre dans la fabrication et l'utilisation d'explosifs; professionnelle

Section 1 Titre du scénario d'exposition : Soufre	
Titre	
Utilisation comme un carburant	
Descripteur d'utilisation	
Secteur(s) d'utilisation	22
Catégories de processus	1,3,5,8a,8b <i>Pour de plus amples informations concernant la planification et l'attribution des codes PROC, consulter le Tableau 9.1</i>
Catégories de rejet dans l'environnement	8e
Catégorie de rejet dans l'environnement	<i>Not Applicable</i>
Processus, tâches et activités couverts	
Couvre les expositions résultant de la fabrication et de l'utilisation de boues d'explosifs (y compris lors de transferts de matières, les mélanges et les chargements) et du nettoyage de matériel	
Mode d'évaluation	
Voir Chapitre 3.	
Section 2 Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques	
Section 2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs	
Caractéristiques du produit	
Forme physique du produit	Solide à température et pression normales, liquide à température d'utilisation élevée, pression de vapeur < 0,5 kPa OC29
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire) G13
Quantité utilisée	Non applicable
Fréquence et la durée d'utilisation/exposition	Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures (sauf mention contraire) G2
Facteurs humains non influencés par la gestion des risques	Non applicable
Autres conditions opérationnelles affectant à l'exposition	Opération réalisée à température élevée (> 20°C supérieure à la température ambiante). OC7 . Suppose qu'un bon niveau d'hygiène du travail est respecté. G1 .
Scénarios participants	Mesures spécifiques relatives à la gestion des risques et Conditions de fonctionnement
Mesures générales (agents irritants pour la peau) G19	Eviter tout contact direct du produit avec la peau. Identifier les zones de la peau susceptibles d'être en contact indirect avec le produit. Porter des gants (testés selon la norme EN374) si les mains sont susceptibles d'être en contact avec la substance. Nettoyer immédiatement toute contamination/tout déversement. Laver immédiatement la contamination de la peau. Assurer une formation de base du personnel pour éviter/réduire les expositions et signaler tout risque pour la peau pouvant se développer par la suite. E3 .
CS15 Expositions générales (systèmes clos).	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS15 Expositions générales (systèmes clos) CS55 Processus par lots CS56 Avec prélèvement d'échantillon	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS30 Opérations de mélange (systèmes ouverts)	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS14 Transferts de vrac CS81 Installations dédiées	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
CS39 Nettoyage et maintenance des équipements	Aucune autre mesure spécifique identifiée. EI20
Pour de plus amples informations concernant l'attribution des OC et des RMM identifiés, voir Annexes 1 et 2	
Section 2.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement	
Non applicable	
Section 3 Estimation de l'exposition	
3.1. Hygiène	
L'outil ECETOC d'évaluation des risques (TRA) a été utilisé afin d'évaluer le risque d'exposition sur le lieu de travail (sauf indication contraire). G21 .	
3.2. Environnement	

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

Non applicable

Section 4 Directives pour vérifier la conformité avec le scénario d'exposition

4.1. Hygiène

Les données disponibles relatives aux dangers ne permettent pas la dérivation d'un DNEL pour les risques d'irritation de la peau. **G32**. Les Mesures de gestion des risques sont basées sur la caractérisation qualitative des risques. **G37**.

Les données disponibles relatives aux dangers ne préconisent pas la nécessité d'établir un DNEL pour tout autre risque pour la santé. **G36**.

Il est conseillé aux utilisateurs de prendre en compte les valeurs limites d'exposition professionnelle nationales ou autres valeurs équivalentes. **G38**. Dans le cas où d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent veiller à ce qu'un niveau au moins équivalent soit appliqué pour la gestion des risques. **G23**.

4.2. Environnement

Non applicable

SOUFRE LENTILLE TAMISÉS

Fiche de données de sécurité

Conforme au règlement (UE) N° 2015/830

13. Utilisation de soufre dans les allumettes; consommateur

Données de bases relatives aux évaluations:

Le soufre est considéré comme irritant pour la peau (R38). Aucune DNEL n'a été établie concernant les inhalations, les irritations cutanées ou les absorptions par voie orale. Une valeur de référence de >5000 mg/kg, représentant un «guide LD₅₀ », a été utilisée pour la modélisation. La gravité spécifique du soufre est considérée, dans le cadre cette évaluation, à 2,07 g/cm³. La pression de vapeur considérée pour cette évaluation était de 2,65E-20Pa@115,36°C

13.1. Scénario d'exposition dans le cadre de la santé humaine / Estimation relative à l'utilisation de soufre dans la composition des allumettes (CP 11 ; CRE 8e ; CRE Rejets résiduels définis) :

Les allumettes contiennent environ 4 % de S. Lors d'une utilisation volontaire (allumer une allumette), le S brûle instantanément en l'absence d'exposition au soufre. Les allumettes sont considérées comme un bien de consommation domestique usuel. Conformément aux orientations REACH (Chapitre R.15), le seul scénario qui requiert une analyse plus approfondie est le cas d'un enfant qui met une allumette en bouche (sans l'avaler). D'après les calculs, la tête d'une allumette de 3 mm de rayon contenant une couche de 0,01 cm qui est sécrétée en bouche a une teneur en soufre de 4%. Le poids du corps d'un enfant est de 7,62 kg (RIVM 320104002). La dose est de 0,12 mg/kg.

13.2. Scénario d'exposition dans le cadre de l'environnement / Estimation relative à l'utilisation de soufre dans la composition des allumettes (CP 11 ; CRE 8e ; CRE Rejets résiduels définis):

Non applicable

14. Utilisation de soufre dans les pétards; consommateur

14.1. Scénario d'exposition dans le cadre de la santé humaine / Estimation relative à l'utilisation de soufre dans la composition des pétards (CP 11 ; CRE 8e ; CRE Rejets résiduels définis):

Lors d'une utilisation volontaire (explosion des pétards), le soufre brûle instantanément en l'absence d'exposition au soufre. Les pétards ne sont pas considérés comme un bien de consommation domestique usuel. Les enfants ne sont donc pas supposés avoir l'occasion de les mettre en bouche. Aucun calcul de l'exposition n'a été réalisé.

14.2. Scénario d'exposition dans le cadre de l'environnement / Estimation relative à l'utilisation de soufre dans la composition des pétards (CP 11 ; CRE 8e ; CRE Rejets résiduels définis):

Non applicable